

2021年6月
株式会社 椿本チエイン
営業管理課

正誤表

誤記訂正に該当する弊社カタログの正誤表です。

一部に記載ミスがありますので、カタログ正誤表を参照のうえ、ご使用をお願いいたします。

■お願い

このカタログに記載の使用・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、選定される前には弊社ホームページ等で最新の製品情報を入手してください。

○椿本チエイン HP アドレス

<https://www.tsubakimoto.jp>

1. 対象カタログ

つばき ジップチェーンアクチュエータ®・ジップチェーンリフタ®・ジップマスター®

2021年4月1日発行 BulletinNo.21003



2. 訂正内容

P.94 位置検出センサ仕様 (ZSL0050)

・下減速・下限停止

誤) 入出力段回路図


⇒ 正) 入出力段回路図



同 P.94 位置検出センサ仕様 (ZSL0050)


・上減速・上限停止

誤) 入出力段回路図




※1 しゃ光時ONの際にL端子をOVと短絡しないでください。
※2 形EE-1006, 形EE-1010リーズのコード付コネクタをご使用になる際に、(L)端子(②桃色)線を使用しない場合は、ノイズの影響を受ける可能性がありますので、未使用の(L)端子線をコネクタ根元から切断し、絕縁テープを巻くなど他の端子と接続しないように処理してください。

⇒ 正) 入出力段回路図



※1 しゃ光時ONの際にL端子をOVと短絡しないでください。

P.108 サーボモータ付・ストローク 1500・2000mm ZMEL1000M**K 掲載図面



なお、当社ホームページに掲載の電子カタログ (E-BOOK 形式) は既に訂正しており、紙のカタログは次回増刷分より訂正いたします。

以上