


■プラスチックモジュラーチェーン WT1300シリーズの取り扱い

分解・連結時

◆スリットピン方式の分解・連結


●分解

- ①スリットを縦向きにし先の細いラジオペンチでピン頭部をはさみこんだ状態でピンを引き抜きチェーンを分解します。



●連結

- ①チェーン同士を引き寄せて組み合わせ、一端よりスリットピンを挿入します。




- ②パチッと音がするまで押しまめてください。

- ③スリットピンが正常に取り付けられているか確認してください。

◆本体ピン+プラグ止め方式の分解・連結

●分解


- ①スリットを縦向きにし、先の細いラジオペンチでプラグ頭部をはさみ込んだ状態でプラグを本体から外します。



- ②ネジ付ドライバを回転させて、ピンのセンター穴(Φ1)に食い込ませ、ピンを引き抜きチェーンを分解します。

●連結

- ①チェーン同士を引き寄せて組み合わせ、一端よりピンを挿入します。



- ②次にピン挿入部を塞ぐため、プラグをパチッと音がするまで押しまめてください。

- ③プラグが正常に取り付けられているか確認してください。

注) 連結時には付属もしくは専用のピンを使用して連結してください。

安全にご使用いただくために

!**警 告**

危険防止のため、下記の事項にしたがってください。

- チェーンおよびチェーン用アクセサリ(周辺機器・パーツ)は、本来の用途以外には使用しないでください。
- チェーンへの追加工は絶対に行わないでください。
 - ・チェーンを酸やアルカリで洗浄しないでください。割れが生じます。
- 損耗(破損)した箇所の取り替えは、損耗(破損)部分のみの取り替えではなく、すべてを新品に取り替えてください。稼働中に製品の切断により、重傷を負う恐れがあります。
- 労働安全衛生規則第二編第一章第一節一般基準を順守し、チェーンおよびスプロケットには、必ず危険防止具(安全カバーなど)を取り付けてください。
- チェーンの取り付け、取り外し、保守点検などの際には、下記の事項にしたがってください。
 - ・取扱説明書もしくはカタログにしたがって作業してください。
 - ・事前に必ず装置の電源スイッチを切り、また不慮にスイッチが入らないようにしてください。
 - ・チェーンおよび部品が自由に動かないように固定してください。
 - ・作業に適した服装、適切な保護具(安全眼鏡、手袋、安全靴など)を着用してください。
 - ・チェーンの取り替えは、作業に熟知した方が行ってください。

!**注 意**

事故防止のため、下記の事項を守ってください。

- チェーンおよび各パーツの構造、仕様を理解したうえで取り扱ってください。
- チェーンおよび各パーツを据え付ける際には、事前に輸送時の破損がないか検査してください。
- チェーン、スプロケットおよび各パーツは必ず定期的に保守点検をしてください。
- チェーンの強度はメーカーによって異なります。当社カタログによって選定された場合には、必ず当社製品をご使用ください。
- チェーンはスロースタート、スロー停止を行い、衝撃を与えないでください。
- チェーンには初期張力を与えないでください。
- プラピンを使用したチェーンは、ウェットな条件では 60°C を越える温度で使用しないでください。
- プラスチック製チェーンは可燃性です。使用可能温度以上あるいは火気近くでは使用しないでください。燃焼して危険な有毒ガスを発生することがあります。