



プラピン仕様チェーンの切継要領

弊社プラスチック製チェーンをお買い求め頂きましてありがとうございます。

プラピン仕様は、リンク・ピン共にエンブラ製です。チェーンの性能を確保するため、切継の際は下記要領にてお願いします。

●労働安全衛生規則 第2編 第1章 第1節 一般基準を遵守してください。

●プラピン仕様のチェーンは、ウェットな条件では、60℃を超える温度で使用しないで下さい。

■連結用Dピン

- 1) 連結時は、付属した専用のDピン（本体ピン：白色、切継用予備ピン：オレンジ色）をご使用ください。
- 2) 切継用予備Dピンは本体Dピン（白色）と識別するため、オレンジ色としています。
- 3) 切継用予備Dピンはチェーン1本につき1本付属しています。

■切継要領

①分解時

- 1) Dピン端面に外径φ4～φ5以下のパンチを当て、軽くハンマで叩いてDピンを抜きます。抜き方向は左右どちらでも可能です。
- 2) 一度抜いたDピンは再使用しないでください。

②連結時

- 1) 専用の切継用予備Dピン（オレンジ色）をご使用ください。
- 2) Dピン端面にパンチを当て、軽くハンマで叩きDピンをリンクのピン穴に挿入します。挿入方向は左右どちらからでも可能です。既に挿入されている切継用予備Dピン（オレンジ色）の箇所では切り継ぎしないでください。
- 3) 連結したDピンがヒンジ端面から左右均等な沈込み量で挿入されているか確認してください。
- 4) 連結したチェーンの屈曲がスムーズに行われているかを確認して下さい。